

AKSARAY · TOPLU KONUT · ALT YÜKLENİCİ

Aksaray Merkez Ereğlikapı Mahallesi 694 Konut — 2. İş (etap adı doğrulanacak)

Not: Bu kayıt, aynı mahalledeki 694 konutluk projede Erkut İnşaat ile yürütülen işten ayrı, Epsilon İnşaat ana yükleniciliğinde yapılan ikinci bir iştir. Etap adı ve konut kapsamı mühendis doğrulaması sonrası güncellenecektir.

İşveren / İdare	TOKİ (doğrulanacak)
Ana yüklenici	Epsilon İnşaat
İl	Aksaray
İş kapsamı	32.000 m jet grout
Hizmetler	Jet Grout, Geoteknik Testler

Problem → Çözüm → Doğrulama → Süre

1. PROBLEM

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Yumuşak kil ve silt ara tabakalarında oturma kontrolü; yüzeysel temelle çözüm için iyileştirme gereksinimi.

2. ÇÖZÜM

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Blok altlarında jet grout kolon iyileştirmesi.

3. DOĞRULAMA

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] Kolon karotları ve basınç dayanımı; parametre kayıtları.

4. SÜRE

[TASLAK — mühendis doğrulaması bekliyor] İmalat süresi doğrulanacak.

Uygulanan hizmetler ve standartlar

Jet Grout — TS EN 12716

Geoteknik Testler — TS EN ISO 22477-1 / ASTM D5882 / TS EN 12504-1

DA Global İnşaat Teknik San. Tic. Ltd. Şti. · Samsun, Türkiye · +905373083068 ·
iletisim@daglobalinsaat.com · daglobalinsaat.com

Zemin raporunuzu gönderin, 48 saatte ön görüş. → daglobalinsaat.com/proje-gonder.
"[TASLAK]" işaretli metinler mühendis doğrulaması bekler; sayı uydurulmaz.